

## 两柱手动压片机报价：

序号	名称	型号	报价	技术规格	图片
1	3 吨 两柱 手动压片机	JSP-3 指针表	<b>4600</b>	压力范围：0-3 吨 (0-28.8mpa)；镀铬油缸 $\Phi$ 35mm； 双刻度指针压力表；工作空间：96×96×130mm； 外形尺寸：225×155×380mm；重量约 28kg。	
2		JSP-3S 数显表	<b>5600</b>	压力范围：0-3 吨 (0-28.8mpa)；镀铬油缸 $\Phi$ 35mm； 数显压力表，精度 0.01；工作空间：96×96×130mm； 外形尺寸：225×155×380mm；重量约 28kg。	
3	5 吨 两柱 手动压片机	JSP-5 指针表	<b>4500</b>	压力范围：0-5 吨 (0-31.4mpa)；镀铬油缸 $\Phi$ 45mm； 双刻度指针压力表；工作空间：96×96×130mm； 外形尺寸：225×155×380mm；重量约 28kg。	
4		JSP-5S 数显表	<b>5500</b>	压力范围：0-5 吨 (0-31.4mpa)；镀铬油缸 $\Phi$ 45mm； 数显压力表，精度 0.01；工作空间：96×96×130mm； 外形尺寸：225×155×380mm；重量约 28kg。	
5	12 吨 两柱 手动压片机	JSP-12 指针表	<b>4500</b>	压力范围：0-12 吨 (0-30mpa)；镀铬油缸 $\Phi$ 70mm； 双刻度指针压力表；工作空间：96×96×130mm； 外形尺寸：225×155×380mm；重量约 28kg。	
6		JSP-12S 数显表	<b>5500</b>	压力范围：0-12 吨 (0-30mpa)；镀铬油缸 $\Phi$ 70mm； 数显压力表，精度 0.01；工作空间：96×96×130mm； 外形尺寸：225×155×380mm；重量约 28kg。	
7	15 吨 两柱 手动压片机	JSP-15B 指针表	<b>5500</b>	压力范围：0-15 吨 (0-30mpa)；镀铬油缸 $\Phi$ 80mm； 双刻度指针压力表；工作空间：140×140×150mm； 外形尺寸：245×175×390mm；重量约 38kg。	
8		JSP-15BS 数显表	<b>6500</b>	压力范围：0-15 吨 (0-30mpa)；镀铬油缸 $\Phi$ 80mm； 数显压力表，精度 0.01；工作空间：140×140×150mm； 外形尺寸：245×175×390mm；重量约 38kg。	

## 四柱手动压片机报价单

序号	名称	型号	报价	技术规格	图片
9	15 吨 四柱 手动压片机	JSP-15 指针表	5300	压力范围：0-15 吨（0-30mpa）；镀铬油缸Φ80mm； 双刻度指针压力表；工作空间：80×80×130mm； 外形尺寸：245×175×390mm；重量约 40kg。	
10		JSP-15S 数显表	6300	压力范围：0-15 吨（0-30mpa）；镀铬油缸Φ80mm； 数显压力表，精度 0.01；工作空间：80×80×130mm； 外形尺寸：245×175×390mm；重量约 40kg。	
11		JSP-15F 指针表 防护罩	6500	压力范围：0-15 吨（0-30mpa）；镀铬油缸Φ80mm； 双刻度指针压力表；工作空间：80×80×130mm； 外形尺寸：260×175×395mm；重量约 42kg； 有机玻璃防护罩。	
12		JSP-15FS 数显表 防护罩	7500	压力范围：0-15 吨（0-30mpa）；镀铬油缸Φ80mm； 数显压力表，精度 0.01；工作空间：80×80×130mm； 外形尺寸：260×175×395mm；重量约 42kg。 有机玻璃防护罩。	
13	24 吨 四柱 手动压片机	JSP-24 指针表	5800	压力范围：0-24 吨（0-34mpa）；镀铬油缸Φ95mm； 双刻度指针压力表；工作空间：80×80×150mm； 外形尺寸：245×175×415mm；重量约 42kg。	
14		JSP-24S 数显表	6800	压力范围：0-24 吨（0-34mpa）；镀铬油缸Φ95mm； 数显压力表，精度 0.01；工作空间：80×80×150mm； 外形尺寸：245×175×415mm；重量约 42kg。	
15		JSP-24F 指针表 防护罩	8000	压力范围：0-24 吨（0-34mpa）；镀铬油缸Φ95mm； 双刻度指针压力表；工作空间：112×112×160mm； 外形尺寸：305×195×425mm；重量约 65kg； 有机玻璃防护罩。	
16		JSP-24FS 数显表 防护罩	9000	压力范围：0-24 吨（0-34mpa）；镀铬油缸Φ95mm； 数显压力表，精度 0.01；工作空间：112×112×160mm； 外形尺寸：305×195×425mm；重量约 65kg。 有机玻璃防护罩。	

序号	名称	型号	报价	技术规格	图片
17	30 吨 四柱 手动压片机	JSP-30 指针表	8000	压力范围: 0-30 吨 (0-31.5mpa); 镀铬油缸 $\Phi$ 110mm; 双刻度指针压力表; 工作空间: 92×92×160mm; 外形尺寸: 275×195×420mm; 重量约 56kg。	
18		JSP-30S 数显表	9000	压力范围: 0-30 吨 (0-31.5mpa); 镀铬油缸 $\Phi$ 110mm; 数显压力表, 精度 0.01; 工作空间: 92×92×160mm; 外形尺寸: 275×195×420mm; 重量约 56kg。	
19		JSP-30F 指针表 防护罩	9000	压力范围: 0-30 吨 (0-31.5mpa); 镀铬油缸 $\Phi$ 110mm; 双刻度指针压力表; 工作空间: 112×112×160mm; 外形尺寸: 305×195×425mm; 重量约 65kg。 有机玻璃防护罩。	
20		JSP-30FS 数显表 防护罩	10000	压力范围: 0-30 吨 (0-31.5mpa); 镀铬油缸 $\Phi$ 110mm; 数显压力表, 精度 0.01; 工作空间: 112×112×160mm; 外形尺寸: 305×195×425mm; 重量约 65kg。 有机玻璃防护罩。	
21	40 吨 四柱 手动压片机	JSP-40 指针表	12000	压力范围: 0-40 吨 (0-30mpa); 镀铬油缸 $\Phi$ 130mm; 双刻度指针压力表; 工作空间: 106×106×185mm; 外形尺寸: 295×215×500mm; 重量约 75kg。	
22		JSP-40S 数显表	13000	压力范围: 0-40 吨 (0-30mpa); 镀铬油缸 $\Phi$ 130mm; 数显压力表, 精度 0.01; 工作空间: 106×106×185mm; 外形尺寸: 295×215×500mm; 重量约 75kg。	
23		JSP-40F 指针表 防护罩	16000	压力范围: 0-40 吨 (0-30mpa); 镀铬油缸 $\Phi$ 130mm; 双刻度指针压力表; 工作空间: 126×126×185mm; 外形尺寸: 355×215×505mm; 重量约 90kg; 有机玻璃防护罩。	
24		JSP-40FS 数显表 防护罩	17000	压力范围: 0-40 吨 (0-30mpa); 镀铬油缸 $\Phi$ 130mm; 双刻度指针压力表; 工作空间: 126×126×185mm; 外形尺寸: 355×215×505mm; 重量约 90kg。 有机玻璃防护罩。	

序号	名称	型号	报价	技术规格	图片
25	60 吨 四柱 手动压片机	JSP-60F 指针表 防护罩	20000	压力范围：0-60 吨 (0-34mpa)；镀铬油缸 Φ150mm； 双刻度指针压力表；工作空间：185×185×250mm； 外形尺寸：405×240×525mm；重量约 120kg； 有机玻璃防护罩。	
26		JSP-60FS 数显表 防护罩	21000	压力范围：0-60 吨 (0-34mpa)；镀铬油缸 Φ150mm； 数显压力表，精度 0.01；工作空间：185×185×250mm； 外形尺寸：405×240×525mm；重量约 120kg。 有机玻璃防护罩。	

## 手动/电动压片机报价单：

序号	名称	型号	报价	技术规格	图片
27	手动/电动 两用压片机	JDP-20S	14000	压力范围：0-20 吨 (0-28mpa)；镀铬油缸 Φ95mm； 加压方式：电动加压/手动加压； 补压方式：电动补压/手动补压； 数显压力表，精度 0.1；工作空间：80×80×150mm； 外形尺寸：245×415×415mm；重量约 58kg。	
28		JDP-30S	16000	压力范围：0-30 吨 (0-31.5mpa)；镀铬油缸 Φ110mm； 加压方式：电动加压/手动加压； 补压方式：电动补压/手动补压； 数显压力表，精度 0.1；工作空间：92×92×160mm； 外形尺寸：275×430×420mm；重量约 72kg。	
29		JDP-40S	20000	压力范围：0-40 吨 (0-30mpa)；镀铬油缸 Φ130mm； 加压方式：电动加压/手动加压； 补压方式：电动补压/手动补压； 数显压力表，精度 0.1；工作空间：115×115×185mm； 外形尺寸：295×450×500mm；重量约 92kg。	
30		JDP-60S	27000	压力范围：0-60 吨 (0-34mpa)；镀铬油缸 Φ150mm； 加压方式：电动加压/手动加压； 补压方式：电动补压/手动补压； 数显压力表，精度 0.1；工作空间：185×185×250mm； 外形尺寸：405×470×565mm；重量约 140kg。 有机玻璃防护罩。	

## 全自动粉末压片机报价单








序号	名称	型号	报价	技术规格	图片
31	全自动 压片机	JZP-20	22000	压力：20 吨；加压过程：程序加压-程序保压-定时泄压；钢板防护配有机玻璃门；程序自动换算模具实时实际压强；工作空间：175×175×160mm；油缸升到限位高度自动泄压保压时间：0-999 秒；4.3 寸液晶屏；重量约 120kg。	
32		JZP-30	24000	压力：30 吨；加压过程：程序加压-程序保压-定时泄压；钢板防护配有机玻璃门；程序自动换算模具实时实际压强；工作空间：175×175×160mm；油缸升到限位高度自动泄压保压时间：0-999 秒；4.3 寸液晶屏；重量约 120kg。	
33		JZP-40	30000	压力：40 吨；加压过程：程序加压-程序保压-定时泄压；钢板防护配有机玻璃门；程序自动换算模具实时实际压强；工作空间：185×185×180mm；油缸升到限位高度自动泄压保压时间：0-999 秒；4.3 寸液晶屏；重量约 140kg。	
34		JZP-60	40000	压力：60 吨；加压过程：程序加压-程序保压-定时泄压；钢板防护配有机玻璃门；程序自动换算模具实时实际压强；工作空间：185×185×220mm；油缸升到限位高度自动泄压保压时间：0-999 秒；4.3 寸液晶屏；重量约 180kg。	
35		JZP-100	55000	压力：100 吨；加压过程：程序加压-程序保压-定时泄压；钢板防护配有机玻璃门；程序自动换算模具实时实际压强；工作空间：185×185×250mm；油缸升到限位高度自动泄压保压时间：0-999 秒；4.3 寸液晶屏；重量约 240kg。	
36		JZP-150	70000	压力：150 吨；加压过程：程序加压-程序保压-定时泄压；钢板防护配有机玻璃门；程序自动换算模具实时实际压强；工作空间：200×200×260mm；油缸升到限位高度自动泄压保压时间：0-999 秒；4.3 寸液晶屏；重量约 380kg。	
37	全自动 荧光 制样机	JZP-40X	32000	压力：40 吨；加压过程：程序加压-程序保压-定时泄压-自动退样；钢板防护配有机玻璃门；程序自动换算模具实时实际压强；标配模具：内置Φ40 硼酸模具；油缸升到限位高度自动泄压；保压时间：0-999 秒；4.3 寸液晶屏；重量约 150kg。	
38		JZP-60X	42000	压力：60 吨；加压过程：程序加压-程序保压-定时泄压-自动退样；钢板防护配有机玻璃门；程序自动换算模具实时实际压强；标配模具：内置Φ40 硼酸模具；油缸升到限位高度自动泄压；保压时间：0-999 秒；4.3 寸液晶屏；重量约 180kg。	

## 等静压压片机报价单

序号	名称	型号	报价	技术规格	图片
39	手动 等静压机	JSP-12J	20000	压力范围: 0-12 吨(0-17mpa); 镀铬油缸 $\Phi$ 95mm; 等静压腔体: $\Phi$ 22 $\times$ 70mm; 等静压压强: 0-300Mpa; 双刻度指针压力表; 有机玻璃防护罩; 外形尺寸: 305 $\times$ 195 $\times$ 530mm; 重量约 90kg。	
40		JSP-20J	26000	压力范围: 0-20 吨(0-21mpa); 镀铬油缸 $\Phi$ 110mm; 等静压腔体: $\Phi$ 30 $\times$ 120mm; 等静压压强: 0-300Mpa; 双刻度指针压力表; 有机玻璃防护罩; 外形尺寸: 305 $\times$ 195 $\times$ 600mm; 重量约 100kg。	
41		JSP-40J	36000	压力范围: 0-40 吨(0-30mpa); 镀铬油缸 $\Phi$ 130mm; 等静压腔体: $\Phi$ 40 $\times$ 150mm; 等静压压强: 0-300Mpa; 双刻度指针压力表; 有机玻璃防护罩; 外形尺寸: 355 $\times$ 215 $\times$ 710mm; 重量约 130kg。	
42		JSP-60J	46000	压力范围: 0-60 吨(0-34mpa); 镀铬油缸 $\Phi$ 150mm; 等静压腔体: $\Phi$ 50 $\times$ 150mm; 等静压压强: 0-300Mpa; 双刻度指针压力表; 有机玻璃防护罩; 外形尺寸: 405 $\times$ 240 $\times$ 720mm; 重量约 180kg。	
43	手动/电动 等静压机	JDP-12J	30000	压力范围: 0-12 吨(0-17mpa); 镀铬油缸 $\Phi$ 95mm; 等静压腔体: $\Phi$ 22 $\times$ 70mm; 等静压压强: 0-300Mpa; 手动+电动; 数显表, 精度 0.1; 有机玻璃防护罩; 外形尺寸: 305 $\times$ 430 $\times$ 530mm; 重量约 110kg。	
44		JDP-20J	36000	压力范围: 0-20 吨(0-21mpa); 镀铬油缸 $\Phi$ 110mm; 等静压腔体: $\Phi$ 30 $\times$ 120mm; 等静压压强: 0-300Mpa; 手动+电动; 数显表, 精度 0.1; 有机玻璃防护罩; 外形尺寸: 305 $\times$ 430 $\times$ 600mm; 重量约 120kg。	
45		JDP-40J	46000	压力范围: 0-40 吨(0-30mpa); 镀铬油缸 $\Phi$ 130mm; 等静压腔体: $\Phi$ 40 $\times$ 150mm; 等静压压强: 0-300Mpa; 手动+电动; 数显表, 精度 0.1; 有机玻璃防护罩; 外形尺寸: 355 $\times$ 450 $\times$ 710mm; 重量约 150kg。	
46		JDP-60J	56000	压力范围: 0-60 吨(0-34mpa); 镀铬油缸 $\Phi$ 150mm; 等静压腔体: $\Phi$ 50 $\times$ 150mm; 等静压压强: 0-300Mpa; 手动+电动; 数显表, 精度 0.1; 有机玻璃防护罩; 外形尺寸: 405 $\times$ 470 $\times$ 720mm; 重量约 200kg。	

序号	名称	型号	报价	技术规格	图片
47	全自动 等静压机	JZP-20J	40000	压力: 20 吨; 加压过程: 程序加压-程序保压-定时泄压; 钢板防护配有机玻璃门; 程序自动换算样品实时实际压强; 等静压腔体: $\Phi 30 \times 150\text{mm}$ ; 等静压压强: 0-300mpa; 保压时间: 0-999.59min; 重量约 120kg。	
48		JZP-40J	50000	压力: 40 吨; 加压过程: 程序加压-程序保压-定时泄压; 钢板防护配有机玻璃门; 程序自动换算样品实时实际压强; 等静压腔体: $\Phi 40 \times 150\text{mm}$ ; 等静压压强: 0-300mpa; 保压时间: 0-999.59min; 重量约 180kg。	
49		JZP-60J	60000	压力: 60 吨; 加压过程: 程序加压-程序保压-定时泄压; 钢板防护配有机玻璃门; 程序自动换算样品实时实际压强; 等静压腔体: $\Phi 50 \times 150\text{mm}$ ; 等静压压强: 0-300mpa; 保压时间: 0-999.59min; 重量约 240kg。	
50		JZP-100J	75000	压力: 100 吨; 加压过程: 程序加压-程序保压-定时泄压; 钢板防护配有机玻璃门; 程序自动换算样品实时实际压强; 等静压腔体: $\Phi 60 \times 150\text{mm}$ ; 等静压压强: 0-300mpa; 保压时间: 0-999.59min; 重量约 290kg。	
51	分体式 全自动 等静压机	JDP-100J	75000	压力: 100 吨; 加压过程: 程序加压-程序保压-定时泄压; 钢板防护配有机玻璃门; 程序自动换算样品实时实际压强; 等静压腔体: $\Phi 60 \times 150\text{mm}$ ; 等静压压强: 0-300mpa; 保压时间: 0-999.59min; 重量约 580kg。	
52		JDP-150J	100000	压力: 150 吨; 加压过程: 程序加压-程序保压-定时泄压; 钢板防护配有机玻璃门; 程序自动换算样品实时实际压强; 等静压腔体: $\Phi 80 \times 150\text{mm}$ ; 等静压压强: 0-300mpa; 保压时间: 0-999.59min; 重量约 680kg。	
53	分体式 自动压片机	JDP-100S	55000	压力: 100 吨; 加压过程: 程序加压-程序保压-定时泄压; 钢板防护配有机玻璃门; 程序自动换算样品实时实际压强; 工作空间: 260×260×400mm; 4.3 寸液晶显示; 保压时间: 0-999.59min; 重量约 520kg。	
54		JDP-150S	75000	压力: 150 吨; 加压过程: 程序加压-程序保压-定时泄压; 钢板防护配有机玻璃门; 程序自动换算样品实时实际压强; 工作空间: 280×280×400mm; 4.3 寸液晶显示; 保压时间: 0-999.59min; 重量约 620kg。	

## 实验室热压机报价单

序号	名称	型号	报价	技术规格	图片
55	圆柱形热压机	JHP-600A	10000	圆柱形电加热压片机, 压力 24 吨, 双刻度指针压力表, 配备圆柱热压模具 $\leq \Phi 20\text{mm}$ ; 加热温度: 室温-300℃。 (水冷机为选配件)	
56	单平板热压机	JHP-600B	10000	单平板电加热压片机, 压力 24 吨, 双刻度指针压力表; 配备 100×100mm 单平板加热模具; 加热温度: 室温-300℃。 (水冷机为选配件)	
57	双平板热压机	JHP-600C	14000	双平板电加热压片机, 压力 24 吨, 双刻度指针压力表, 配备 100×100mm 双平板加热模具; 加热温度: 室温-300℃。 (水冷机为选配件)	
58		JHP-600D	28000	双平板电加热压片机, 压力 60 吨, 双刻度指针压力表, 配备 180×180mm 双平板加热模具; 加热温度: 室温-300℃。 (水冷机为选配件)	
59		JHP-600D-1	30000	双平板电加热压片机, 压力 60 吨, 双刻度指针压力表, 配备 200×200mm 双平板加热模具; 加热温度: 室温-300℃。 (水冷机为选配件)	
60		JHP-600CG	22000	双平板电加热压片机, 压力 24 吨, 双刻度指针压力表, 配备 100×100mm 双平板加热模具; 加热温度: 室温-500℃。 (含 1 台水冷机)	
61	高温型双平板热压机	JHP-600DG	38000	双平板电加热压片机, 压力 60 吨, 双刻度指针压力表, 配备 180×180mm 双平板加热模具; 加热温度: 室温-500℃。 (含 1 台水冷机)	
62		JHP-600DG-1	40000	双平板电加热压片机, 压力 60 吨, 双刻度指针压力表, 配备 200×200mm 双平板加热模具; 加热温度: 室温-500℃。 (含 1 台水冷机)	



序号	名称	型号	报价	技术规格	图片
63	300℃ 宽双平板 自动热压机	JHP-600E	60000	双平电动热压机, 压力 30 吨; 程序加压-程序保压-定时泄压; 配备 300×300mm 双平板加热模具; 加热温度: 室温-300℃。(水冷机为选配件)	
64		JHP-600E-1	100000	双平电动热压机, 压力 30 吨; 程序加压-程序保压-定时泄压; 配备 400×400mm 双平板加热模具; 加热温度: 室温-300℃。(水冷机为选配件)	
65	500℃ 宽双平板 自动热压机	JHP-600EG	80000	双平电动热压机, 压力 30 吨; 程序加压-程序保压-定时泄压 配备 300×300mm 双平板加热模具; 加热温度: 室温-500℃。(含 1 台水冷机)	
66		JHP-600EG-1	125000	双平电动热压机, 压力 30 吨; 程序加压-程序保压-定时泄压; 配备 400×400mm 双平板加热模具; 加热温度: 室温-500℃。(含 1 台水冷机)	
67	300℃ 宽双平板 手动热压机	JHP-600F	48000	双平手动热压机, 压力 30 吨, 配备 300×300mm 双平板加热模具; 加热温度: 室温-300℃。 (水冷机为选配件)	
68		JHP-600F-1	85000	双平手动热压机, 压力 30 吨, 配备 400×400mm 双平板加热模具; 加热温度: 室温-300℃。。 (水冷机为选配件)	
69	500℃ 宽双平板 手动热压机	JHP-600FG	68000	双平手动热压机, 压力 30 吨, 配备 300×300mm 双平板加热模具; 加热温度: 室温-500℃。 (含 1 台水冷机)	
70		JHP-600FG-1	110000	双平手动热压机, 压力 30 吨, 配备 400×400mm 双平板加热模具; 加热温度: 室温-500℃。。 (含 1 台水冷机)	

## 新款一体式热压机报价单

序号	名称	型号	报价	技术规格	图片
71	一体式 手动热压机	JSP-600HA	<b>32000</b>	双平板手动热压机, 压力 12 吨, 配备 200×200mm 双平板加热模具, 加热温度: 室温-300℃。 (水冷机为选配件) 可选 180×180mm 双平板加热模具	
72		JSP-600HAG	<b>42000</b>	双平板手动热压机, 压力 12 吨, 配备 200×200mm 双平板加热模具, 加热温度: 室温-500℃。 (含 1 台水冷机) 可选 180×180mm 双平板加热模具	
73	全自动 双平板热压机	JZP-600HA	<b>50000</b>	双平板自动型热压机, 压力 25 吨, 程序加压-程序保压-定时泄压; 配备 200×200mm 双平板加热模具, 加热温度: 室温-300℃。 定时 0-999 (秒、分)。(水冷机为选配件)	
74		JZP-600HAG	<b>60000</b>	双平板自动型热压机, 压力 25 吨, 程序加压-程序保压-定时泄压; 配备 200×200mm 双平板加热模具, 加热温度: 室温-500℃。 定时 0-999 (秒、分)。(含 1 台水冷机)	
75	全自动 双平板热压机	JZP-600HB	<b>60000</b>	双平板自动型热压机, 压力 25 吨, 程序加压-程序保压-定时泄压; 配备 300×300mm 双平板加热模具, 加热温度: 室温-300℃。 定时 0-999 (秒、分)。(水冷机为选配件)	
76		JZP-600HBG	<b>80000</b>	双平板自动型热压机, 压力 25 吨, 程序加压-程序保压-定时泄压; 配备 300×300mm 双平板加热模具, 加热温度: 室温-500℃。 定时 0-999 (秒、分)。(含 1 台水冷机)	
77	全自动 双平板热压机	JZP-600HC	<b>100000</b>	双平板自动型热压机, 压力 25 吨, 程序加压-程序保压-定时泄压; 配备 400×400mm 双平板加热模具, 加热温度: 室温-300℃。 定时 0-999 (秒、分)。(水冷机为选配件)	
78		JZP-600HCG	<b>125000</b>	双平板自动型热压机, 压力 25 吨, 程序加压-程序保压-定时泄压; 配备 400×400mm 双平板加热模具, 加热温度: 室温-500℃。 定时 0-999 (秒、分)。(含 1 台水冷机)	

## 其他压片机报价

序号	名称	型号	报价	技术规格	图片
79	纽扣电池封口机	JFK-5 指针表	<b>6500</b>	压力范围：0-3 吨 (0-28.8mpa)；镀铬油缸 $\Phi$ 35mm； 双刻度指针压力表；标配 CR20 系列封口模具； 外形尺寸：225×155×320mm；重量约 28kg。 可选配 CR20 系列拆口模具，或其他规格封拆口模具。	
80		JFK-5S 数显表	<b>7500</b>	压力范围：0-3 吨 (0-28.8mpa)；镀铬油缸 $\Phi$ 35mm； 数显压力表，精度 0.01；标配 CR20 系列封口模具； 外形尺寸：225×155×320mm；重量约 28kg。 可选配 CR20 系列拆口模具，或其他规格封拆口模具。	
81	迷你红外压片机	JSP-2	<b>5000</b>	压力范围：0-2 吨 (30mpa)；手动型； 指针压力表；工作空间：54×54×55mm 外形尺寸：100×220×220mm；重量约 4.8kg； 可配套我公司 JH-7 或 JH-3 型红外模具	